

Všeobecné pokyny pro uživatele a vlastníky bytů, kde se vyskytla plíseň

V bytech se starými dřevěnými okny se téměř nemuselo větrat. Při výměně oken za nová plastová dojde ke snížení tepelných ztrát, ale z hlediska hygienického se začne zvyšovat relativní vlhkost v bytě.

- Je nutné kontrolovat vlhkost v bytě, udržovat na hodnotě 45 % max. 50 %.
- V bytě nesusit prádlo, snížit počet květin v květináčích, akvárií, odpařovačů a podobných zařízení.
- V kuchyních používat odsavače par (odtah mimo místnost).
- Spíže v kuchyni jsou nejčastějším zdrojem výskytu plísní.
- V místnostech udržovat stálou teplotu – nelze chladnou místnost vytápět např. otevřením dveří do jiné místnosti či kuchyně, neboť na chladné stěně kondenzuje vzdušná vlhkost.
- V prvních podlažích, kde jsou zatepleny stropy ve sklepech, se nesmí používat neprodyšné kobercové krytiny. Použité krytiny nepokládat přes krycí lištu (spoj mezi podlahou a stěnou), brání to dýchání podlahy.
- Nutno ponechat volný prostor mezi stěnou a nábytkem, pro proudění vzduchu.
- Kontrolovat zadní stěny nábytku vždy na začátku a konci topné sezóny a dle potřeby ošetřit asanačním postřikem.

Říjen 2008